


Additional languages r-stahl.com





Aparelho de alimentação do transdutor de medição do circuito de campo Ex i

Série 9160



Índice 1.1 Fabricante3 12 Outros documentos3 1.3 1.4 2 2.1 2.2 Advertência4 2.3 Símbolos no aparelho4 3 Indicações de segurança5 3.1 Conservação do manual de instruções5 3.2 Utilização segura5 33 Transformações e modificações5 4 Função e estrutura do aparelho6 4.1 Função6 4.2 Estrutura do aparelho6 5 Dados técnicos7 Projeto14 6 7 Transporte e armazenamento14 8 Montagem e instalação15 8.1 Indicações das dimensões / dimensões de fixação15 Montagem / Desmontagem, posição de uso15 8.2 Instalação17 8.3 9 9.1 9.2 10 11 11.4 Devolução21 12 Limpeza21 13 Descarte21



Acessórios e peças de reposição21

14

1 Informações Gerais

1.1 Fabricante

R. STAHL Schaltgeräte GmbH Am Bahnhof 30 74638 Waldenburg Germany

Tel.: +49 7942 943-0 Fax: +49 7942 943-4333

Internet: r-stahl.com E-mail: info@r-stahl.com

1.2 Informações relativas ao manual de instruções

Nº de identificação:221789 / 9160619310Código de publicação:2023-03-30·BA00·III·pt·06

Versão do hardware: F, F/3

O manual de instruções original é a versão em inglês. Este é legalmente vinculativo em todas as circunstâncias jurídicas.

1.3 Outros documentos

- Instruções de instalação do quadro de comando/Cabinet installation guide
- Safety Manual 9160
- Folha de dados/Data sheet 9160
- FMEDA Report SIL
- Informações e documentos nacionais com relação ao uso em atmosferas potencialmente explosivas (ver também capítulo 1.4)

Documentos em outros idiomas, ver r-stahl.com.

1.4 Conformidade com as normas e regulamentos

IECEx, ATEX, declaração de conformidade da UE e outros certificados e documentos nacionais estão disponíveis para download no seguinte link: https://r-stahl.com/en/global/support/downloads/

Dependendo do escopo, informações relevantes adicionais sobre proteção contra explosões podem ser anexadas.

IECEx também em: https://www.iecex.com/

2 Explicação dos símbolos

2.1 Símbolos do manual de instruções

Símbolo	Significado
i	Dicas e recomendações para utilização do aparelho
EX	Perigo por atmosfera com risco de explosão



Cumprir obrigatoriamente as advertências, para minimizar o risco construtivo condicionado pela operação. As advertências estão estruturadas da seguinte forma:

- Palavra de sinalização: PERIGO, ADVERTÊNCIA, CUIDADO, NOTA
- Tipo e fonte do perigo/dos danos
- Consequências do perigo
- Medidas preventivas para evitar o perigo/os danos



PERIGO

Perigos para pessoas

A inobservância das instruções causa ferimentos graves ou morte.



ADVERTÊNCIA

Perigos para pessoas

A inobservância das instruções pode causar ferimentos graves ou levar a morte.



CUIDADO

Perigos para pessoas

A inobservância das instruções pode causar ferimentos leves em pessoas.

NOTA

Prevenção de danos

A inobservância das instruções pode causar danos materiais no aparelho e/ou no ambiente.

2.3 Símbolos no aparelho

Símbolo	Significado
C € 0158	Marcação CE conforme diretriz atualmente em vigor.
(Ex)	Circuito certificado conforme marcação para áreas potencialmente explosivas.
15649E00	Entrada
15648E00	Saída
11048E00	Indicações de segurança, que devem ser indispensavelmente consideradas: Em aparelhos com este símbolo, observar os respectivos dados e/ou as indicações do manual de instruções, relevantes para a segurança!
2060F00	Identificado conforme a diretiva REEE 2012/19/UE



3 Indicações de segurança

3.1 Conservação do manual de instruções

- Ler atentamente o manual de instruções e conservar o mesmo no local de instalação do aparelho.
- Observar a documentação e os manuais de instruções dos aparelhos que serão conectados.

3.2 Utilização segura

Antes da montagem

- Ler e observar as indicações de segurança deste manual de instruções!
- Certificar-se de que o pessoal responsável conhece todo o conteúdo deste manual de instruções.
- Utilizar o aparelho corretamente e somente para o fim previsto.
- Em caso de condições operacionais que não sejam cobertas pelos dados técnicos do aparelho, é obrigatório consultar a R. STAHL Schaltgeräte GmbH.
- Antes da instalação, certifique-se de que o aparelho não apresenta danos.
- Não assumimos qualquer responsabilidade por danos resultantes de uma utilização incorreta ou inapropriada do aparelho, bem como da inobservância deste manual de instruções
- Para a projeção, observar o documento "Instruções de instalação do quadro de comando" (download em r-stahl.com, documentação do produto, subponto "Projeção").
- Nas aplicações SIL tem de ser respeitado o relatório FMEDA.
- Instalar o aparelho em zonas 2 ou fora de áreas potencialmente explosivas.
- No caso de utilização em zona 2, o aparelho deve ser montado numa caixa que cumpra os requisitos da IEC/EN 60079-15.
- Em caso de utilização na zona 2 podem ser ligados aparelhos de segurança intrínseca das zonas 1, 0, 21 e 20 a circuitos de sinal de segurança intrínseca.
- O aparelho só pode ser conectado a equipamentos nos quais não ocorram tensões superiores a 253 V CA (50 Hz).
- Ligar o aparelho apenas a bornes de segurança intrínseca.
- Os circuitos de campo com tipo de proteção contra ignição "Ex i" que tenham sido operados com circuitos de campo com outros tipos de proteção contra ignição não podem mais ser operados novamente como circuitos de campo com tipo de proteção de ignição "Ex i".
- Para garantir uma conexão em ponte em caso de falha de rede conforme a EN 61326-3-2 e NE 21, a alimentação de corrente de 24 V utilizada deve poder efetuar conexões em ponte em caso de interrupções da alimentação CA de, no mínimo, 20 ms.

3.3 Transformações e modificações



PERIGO

Perigo de explosão devido a modificações e alterações no aparelho! A não observância origina ferimentos graves ou mortais.

 Não modificar ou alterar o aparelho. Não assumimos responsabilidade e garantia por danos, que ocorram devido a modificações e alterações.

4 Função e estrutura do aparelho



PERIGO

Perigo de explosão devido a utilização para fins não previstos! A não observância origina ferimentos graves ou mortais.

 Utilizar o aparelho exclusivamente conforme as condições de operação estipuladas no manual de instruções.

4.1 Função

O aparelho de alimentação do transdutor de medição é utilizado para funcionamento intrinsecamente seguro de transdutores de medição de 2 e 3 condutores ou para ligação a fontes mA intrinsecamente seguras. Os transdutores de medição de 2 e 3 condutores são alimentados pelo aparelho de alimentação do transdutor de medição com energia auxiliar.

O aparelho transmite um sinal de comunicação bidirecional sobreposto da HART. O aparelho do tipo 9160/13-1.-13 é aplicável até SIL 3 (IEC 61508), os restantes aparelhos da série 9160 até SIL 2. O aparelho do tipo 9160/15-11-10 não possui nenhuma confirmação SIL.

4.2 Estrutura do aparelho

	#	Elemento do aparelho	Descrição
7 8 9 1 4 5 6 1 1 4 5 6 1	1	Bornes pretos/ verdes	Bornes de ligação para a área segura
STAHL	2	LED "PWR", verde	Indicação energia auxiliar
PWR 03 2	3	LED "LF1", vermelho *	Indicação detecção de falha na linha para o canal 1
OFF ON 5	4	LED "LF2", vermelho *	Indicação detecção de falha na linha para o canal 2
7	5	Interruptor DIP "LF1" *	Ativação da detecção de falha na linha para o canal 1
LF2O	7	Interruptor DIP "LF2" *	Ativação da detecção de falha na linha para o canal 2
9160 10 11 12 13 14 15 🛱	9	Bornes azuis	Bornes de ligação para a área potencialmente explosiva (Ex i intrinsecamente seguro)
393E	7		

^{*} Estes elementos apenas em caso das variantes 9160/..-..-11 e 9160/..-..-13.



Marcação

Designação de tipo 9160/ab-1d-1f (a = 1,2; b =3,4,5,9; d = 0,1; f =0,1,3)

[Ex ia Da] IIIC

[Ex ia Ma] I

Marcação C€₀₁₅₈

Proteção contra explosões

Versão	9160/11 9160/13	9160/10
Global (IECEx)	_	
Gás e poeira	IECEx BVS 08.0050X	_
	Ex nA nC [ia Ga] IIC T4 Gc	Ex nA [ia Ga] IIC T4 Gc

Europa (ATEX)

Gás e poeira

DMT 03 ATEX E 010 X

□ II 3 (1) G Ex nA nC [ia Ga] IIC T4 Gc
□ II (1) D [Ex ia Da] IIIC
□ I (M1) [Ex ia Ma] I

DMT 03 ATEX E 010 X

□ II 3 (1) G Ex nA [ia Ga] IIC T4 Gc
□ II (1) D [Ex ia Da] IIIC
□ II (M1) [Ex ia Ma] I

[Ex ia Da] IIIC

[Ex ia Ma] I

Comprovativos e certificados

Certificados IECEx, ATEX, Brasil (ULB), EAC, Índia (PESO), Canadá (cFM), Coreia (KTL), EUA (FM)

Certificados de registro

DNV (EU RO Mutual Recognition), CCS

Dados técnicos

Versão	9160/11.	9160/14-11.	9160/15-11-10
Dados de segurança técnica			
Tensão máx. U _o	27 V	27 V	15,5 V
Corrente máx. I _o	88 mA	112,5 mA	98 mA
Potência máx. P _o	576 mW	731 mW	356 mW
Capacidade máx. conectável C _o			
IIC	90 nF	90 nF	508 nF
IIB/IIIC	705 nF	705 nF	3110 nF
Indutividade máx. conectável L _o			
IIC	2,3 mH	0,31 mH	4 mH
IIB/IIIC	17 mH	9,2 mH	18 mH
Capacidade interior C _i	insignificante		
Indutividade interna L _i	insignificante		
Tensão máxima de segurança técnica	253 V		



Em caso de ligação de fontes energéticas

Tensão de saída

máx . U_o

4,1 V

Tensão de ligação

máx. U_i

30 V

Corrente de ligação máx. I_i

100 mA

Dados técnicos

Versão	9160/11-11	9160/11-10
Dados elétricos		
Energia auxiliar		
Tensão nominal U _N	24 V CC	
Área de tensão	18 31,2 V	
Entrada Ex i		
Sinal de entrada	0/4 20 mA com HART	
Área de função	0 24 mA	
Corrente máx. de entrada para fontes mA	50 mA	
Tensão de alimentação para transdutores de medição	≥ 16 V em caso de 20 mA (para 2 conc	lutores)
Ondulação residual da tensão de alimentação	≤ 25 mV _{eff}	
Tensão de funcionamento em vazio	≤ 26 V	
Corrente de curto-circuito	≤ 35 mA	
Resistência de entrada para fontes mA	≤ 100 Ω	
Sinal de	transmissão bidirecional da HART, 0,5	10 kHz
comunicação	(com 9160/19 somente saída 1)	



Saída			
Sinal de saída	0/4 20 mA com HART		
Resistência de carga R _L	0 600 Ω (Borne 1+ / 2 ou 5+ / 6-) 0 379 Ω (Borne 3+ / 2 ou 4+ / 6-) (com resistência interna 221 Ω para HART)		
Ondulação residual	40 μA _{eff}		
Sinal de comunicação	Transmissão bidirecional da HART, 0,5	5 10 kHz	
	(com 9160/19 somente saída 1)		
Tempo de	≤ 100 µs		
resposta (10 90 %)	(com 9160/19 saída 2: ≤ 200 ms, tip. 1	00 ms)	
Detecção de erros entrada Ex i			
Quebra de fio	< 3.6 mA		
Curto-circuito	> 20.5 mA		
Comportamento da saída	= Sinal de entrada		
Corrente de saída em caso de I _E = 0	I _A = 0 mA		
Detecção de erros saída			
Quebra de fio	< 3.6 mA		
Mensagem de erro Ex i entrada / saída			
Ajustes (Interruptor LF)	ativado/desativado		
Indicação de falha na linha	LED vermelho "LF"		
Mensagem de falha na linha e falha de energia auxiliar	- Contato (30 V/100 mA), em caso de falha fechado contra massa - bus pac, contato livre de potencial (30 V/100 mA)		
Compatibilidade eletromagnética	Verificado conforme as seguintes norm EN 61326-1 Aplicação na área industri NAMUR NE 21	•	



Dados técnicos				
Versão	9160/13-11-13	9160/14-11-11		
Dados elétricos				
Energia auxiliar				
Tensão nominal U _N	24 V CC			
Área de tensão	18 31,2 V			
Entrada Ex i				
Sinal de entrada	0/4 20 mA com HART			
Área de função	0 24 mA			
Corrente máx. de entrada para fontes mA	50 mA			
Tensão de alimentação para transdutores de medição	≥ 16 V em caso de 20 mA (para 2 condutores)	≥ 17,5 V em caso de 20 mA (para 2 ou 3 condutores)		
Ondulação residual da tensão de alimentação	≤ 25 mV _{eff}			
Corrente de curto-circuito	≤ 35 mA	≤ 70 mA		
Resistência de entrada para fontes mA	≤ 100 Ω			
Sinal de comunicação	transmissão bidirecional da HART, 0,5	5 10 kHz		
Saída				
Sinal de saída	0/4 20 mA com HART			
Resistência de carga R _L 0 600 Ω (Borne 1+ / 2-) 0 379 Ω (Borne 3+ / 2-) (com resistência interna 221 Ω para HART)		IART)		
Ondulação residual	40 μA _{eff}			
Sinal de comunicação	Transmissão bidirecional da HART, 0,	5 10 kHz		
Tempo de resposta (10 90 %)	≤ 100 μs			
Detecção de erros entrada Ex i				
Quebra de fio	< 3,6 mA			
Curto-circuito	> 20,5 mA			
Comportamento da saída	= Sinal de entrada			
Corrente de saída em caso de I _E = 0	0 mA			



10

Detecção de erros saída Quebra de fio < 3,6 mA Mensagem de erro Ex i entrada / saída Ajustes ativado/desativado (Interruptor LF) Indicação de falha LED vermelho "LF" na linha Mensagem de - Contato (30 V/100 mA), em caso de falha fechado contra massa falha na linha - bus pac, contato livre de potencial (30 V/100 mA) e falha de energia

Dados técnicos

auxiliar


Versão	9160/10-10	
Dados elétricos		
Energia auxiliar		
Tensão nominal U _N	24 V CC	
Área de tensão	18 31,2 V	
Entrada Ex i		
Sinal de entrada	0/4 20 mA com HART	
Área de função	0 24 mA	
Corrente máx. de entrada para fontes mA	50 mA	
Tensão de alimentação para transdutores de medição	≥ 16 V em caso de 20 mA (para 2 condutores)	
Ondulação residual da tensão de alimentação	≤ 25 mV _{eff}	
Corrente de curto-circuito	≤ 35 mA	
Resistência de entrada para fontes mA	≤ 100 Ω	
Sinal de comunicação	transmissão bidirecional da HART, 0,5 10 kHz (com 9160/19 somente saída 1)	



Saída

Sinal de saída Resistência de carga R_I

Escoadouro de corrente, máx. 30 V com HART



U_S: tensão de alimentação

R_I: resistência de carga

R_{máx}: resistência de carga máx. bornes 1, 2 & 5, 6

R_{mín}: resistência de carga mín. bornes 1, 2 & 5, 6

R_{máx R}: resistência de carga máx. bornes 1, 3 & 4, 6

R_{mín R}: resistência de carga mín. bornes 1, 3 & 4, 6

Ondulação residual

Sinal de comunicação

40 μA_{eff}

Transmissão bidirecional da HART, 0,5 ... 10 kHz

(com 9160/19 somente saída 1)

Tempo de resposta

(10 ... 90 %)

≤ 100 µs

(com 9160/19 saída 2: ≤ 200 ms, tip. 100 ms)

Compatibilidade eletromagnética

Verificado conforme as seguintes normas e prescrições:

EN 61326-1 Aplicação na área industrial;

NAMUR NE 21

Dados técnicos

Dados elétricos

Energia auxiliar

Tensão nominal

 U_N

24 V CC

Área de tensão

18 ... 31,2 V

Ondulação

≤ 3,6 V_{SS}

residual

75mA

Corrente nominal em caso de U_N, 20 mA

Consumo energético em 1.8W

caso de U_N, 20 mA

1,4W

Dissipação energética em caso de U_N, $R_1 = 250 \Omega$

Proteção contra inversões de polaridade

sim

Indicador de funcionamento

LED verde "PWR"

Monitoramento de subtensão

sim (nenhum estado do aparelho/de saída incorreto)



υē	Jados tecnicos				
	Entrada Ex i				
	Sinal de entrada	0/4 20 mA com HART			
	Área de função	0 24 mA			
	Corrente máx. de entrada para fontes mA	50 mA			
	Tensão de alimentação para transdutores de medição	≥ 9 V em caso de 20 mA (para 2 condutores)			
	Ondulação residual da tensão de alimentação	≤ 25 mV _{eff}			
	Corrente de curto-circuito	≤ 35 mA			
	Resistência de entrada para fontes mA	≤ 100 Ω			
	Sinal de comunicação	transmissão bidirecional da HART, 0,5 10 kHz			
	Saída				
	Sinal de saída	0/4 20 mA com HART			
	Resistência de	0 600 Ω (Borne 1+ / 2-)			
	carga R _L	0 379 Ω (Borne 3+ / 2-) (com resistência interna 221 Ω para HART)			
	Ondulação residual	40 μA _{eff}			
	Sinal de comunicação	Transmissão bidirecional da HART, 0,5 10 kHz			
	Tempo de resposta (10 90 %)	≤ 100 μs			
	Compatibilidade eletromagnética	Verificado conforme as seguintes normas e prescrições: EN 61326-1 Aplicação na área industrial; NAMUR NE 21			

Dados técnicos

Condições ambientais

Temperatura ambiente	
Aparelho individual	-20 +70 °C
Montagem coletiva	-20 +60 °C
	As condições de montagem influenciam a temperatura ambiente.
	Observar as "Instruções de instalação no quadro de comando"
Temperatura de armazenamento	-40 +80 °C
Umidade relativa (sem condensação)	95 %
Altitude	< 2000 m



Dados mecânicos	_		
Conexão		Bornes roscados	Bornes à mola
	Conexão de núcleo único - rígido - flexível - flexível com terminais ilhós (sem/com invólucro de plástico)	0,2 2,5 mm ² 0,2 2,5 mm ² 0,25 2,5 mm ²	0,2 2,5 mm ² 0,2 2,5 mm ² 0,25 2,5 mm ²
	Conexão de dois núcleos - rígido - flexível - flexível com terminais ilhós	0,2 1 mm ² 0,2 1,5 mm ² 0,25 1 mm ²	– – 0,5 1 mm ²

Para outros dados técnicos, ver r-stahl.com.

6 Projeto

NOTA

Temperatura ambiente elevada inadmissível no quadro de comando! Possibilidade de falha do aparelho!

- Observar as indicações no documento "Instruções de instalação do quadro de comando" (download da página web r-stahl.com).
- Garantir a possibilidade da operação do aparelho na gama de temperatura admissível. Montar o quadro de comando em conformidade.

7 Transporte e armazenamento

- Transportar e armazenar o aparelho somente na embalagem original.
- Armazenar o produto em um local seco (sem condensação) e não sujeito a vibrações.
- Não lançar o aparelho.



8 Montagem e instalação

O aparelho é aprovado para utilização em áreas potencialmente explosivas devido a gases da zona 2, bem como em áreas seguras.




PERIGO

Perigo de explosão devido a instalação incorreta do aparelho! A não observância origina ferimentos graves ou mortais.

- Executar a instalação estritamente conforme as instruções e sob consideração das prescrições de segurança e de prevenção de acidentes, para conservar a proteção contra explosões.
- Selecionar ou instalar o aparelho elétrico, de forma que a proteção contra explosões não seja afetada devido a influências externas, por ex. condições de pressão, influências químicas, mecânicas, térmicas, elétricas, bem como oscilações, umidade, corrosão (ver IEC/EN 60079-14).
- A instalação do aparelho só deve ser efetuada por pessoal técnico especializado e familiarizado com as normas relevantes.

8.1 Indicações das dimensões / dimensões de fixação

Desenho das dimensões (todas as dimensões em mm [polegada]) – Sujeito a modificações



	Medida X
Terminais roscados	108 mm [4,25"]
Terminais de mola	128 mm [5,04"]

8.2 Montagem / Desmontagem, posição de uso

8.2.1 Montagem/desmontagem do bus pac


O bus pac é um acessório que simplifica o cabeamento da energia auxiliar e a leitura da mensagem de falha coletiva.



Os componentes para o bus pac do tipo 9194 têm que ser pedidos separadamente.




Montagem



Desmontagem


Proceder na sequência inversa da montagem.

8.2.2 Montagem/desmontagem do aparelho em calha de perfil e bus pac Montagem em calha de perfil




- Colocar o aparelho na calha de perfil. A fenda da caixa deve ser colocada no canto exterior da calha de perfil.
- · Encaixar o aparelho na calha de perfil.
- Ao elevar o aparelho para colocá-lo na calha de perfil observar que este não fique inclinado.

Montagem em bus pac



- O bus pac está provido de uma barra de codificação e o aparelho com a respectiva ranhura de codificação.
- Colocar o aparelho como na figura apresentada.
- A fenda da caixa deve ser colocada no canto exterior da calha de perfil.
- Encaixar o aparelho no bus pac.

Desmontagem



- Remover o bloqueio da base um pouco para fora com a chave de parafusos.
- · Remover o aparelho.



Série 9160


8.2.3 Montagem/desmontagem em suporte pac

Ver o manual de instruções do suporte pac tipo 9195.

8.2.4 Montagem/Desmontagem de terminais de encaixe Montagem

Colocar o terminal no aparelho até o terminal encaixar.

Desmontagem



- Colocar a chave de parafusos atrás do terminal.
- Pressionar o terminal para fora.

8.3 Instalação

8.3.1 Ligações elétricas



PERIGO

Perigo de explosão devido a tensão muito alta!

A inobservância origina ferimentos graves ou mortais.

 Ligar o aparelho aos equipamentos apenas com tensão interna U_m: máx. 253 V CA / 50 Hz.



PERIGO

Perigo de explosão devido a valores técnicos de segurança do aparelho ou dispositivos de campo conectados incorretos!

A inobservância origina ferimentos graves ou mortais.

 Verificar os valores de segurança técnica do aparelho e dos dispositivos de campo conectados conforme as normas e regulamentos de instalação nacionais.

8.3.2 Diagrama esquemático

Ver pressão no aparelho.

Circuito de entrada (bornes azuis com os Pinos 10, 11, 12 e 13, 14, 15):

	Transdutor de medição de 2 condutores	Transdutor de medição de 3 condutores	Fonte mA MU de 4 condutores
Canal 2	14 + 13+	06679E00	
Canal 1	* 12+ 06976E00	12+ 11- 10 0/4 20 mA	

Circuito de saída (bornes pretos com os PINos 1, 2, 3 e 4, 5, 6):

	9160/11-1.	9160/10-10	9160/19-10	9160/19-11-1.
Canal 2	6-) R _L	6-	6- 0	6- o R _L
Canal 1	2-) R _L	2-	2-	2- RL 3/1+ 009744E00

1

Para uma comunicação funcional da HART no circuito de saída é necessária uma resistência de carga (por ex. resistência de entrada do módulo de entrada) de, no mínimo, $250~\Omega$. Caso esta não esteja disponível pode ser utilizada adicionalmente a resistência interna $221~\Omega$. A conexão deve ser efetuada nos bornes "3+/2-" ou "4+/6-". A carga máx. de saída é reduzida para $379~\Omega$. Nas variantes 9160/19-11-1. e 9160/19-10-10 somente é suportada uma comunicação HART no canal 1.

8.3.3 Ligação da alimentação

Tipo de alimentação	Conexão	
Alimentação direta do aparelho através de conexão de 24 V	Terminal verde "7+" e "9-"	
Alimentação através de bus pac	Terminal bus pac "1+" e "2-"	

9 Parametrização e colocação em funcionamento



PERIGO

Perigo de explosão devido a uma instalação incorreta!

A inobservância origina ferimentos graves ou mortais.

- Verificar a correta instalação e a funcionalidade do aparelho antes da colocação em funcionamento.
- Respeitar as normas nacionais.

Antes da colocação em funcionamento, garantir:

- que o aparelho está instalado conforme as prescrições,
- que os cabos estão corretamente conectados,
- que o aparelho e o cabo de conexão não se encontram danificados,
- que os parafusos nos bornes estão apertados. Observar o torque de aperto correto (torque de aperto 0,5 ... 0,6 Nm).

9.1 Substituição do aparelho



Em caso de substituição do aparelho por um aparelho idêntico, pode ser necessário ajustar os interruptores DIP de novo.



9.2 Parametrização

Ver pressão no aparelho.

Em caso de falha na linha detectada, o sinal de saída é igual ao de entrada.



A detecção de falha na linha engloba a entrada e a saída. Em caso da variante de aparelho 9160/19-..-.. a detecção de falha refere-se à entrada conjunta e ao respectivo canal de saída. Por isso, as saídas abertas conduzem a uma mensagem de erro. As saídas ativas não utilizadas deveriam ser comutadas com uma resistência de 250 Ω.



A alteração dos ajustes dos interruptores DIP em funcionamento também é permitida na zona 2 e em caso de sinais de entrada ligados intrinsecamente seguros.

10 Operação

10.1 Operação

Para o funcionamento do aparelho observar as informações no capítulo "Função" e "Parametrização e colocação em funcionamento".

10.2 Indicações

Os respectivos LED no aparelho indicam o estado operacional do aparelho e os estados de falha de cabos (ver também capítulo "Funcionamento e montagem do aparelho").

LED	Cor	LED "LIGADO"	LED "DESLIGADO"
LED "PWR"	verde		O aparelho não se encontra em funcionamento, não existe alimentação de tensão
LED "LF1" *)	vermelho	Falha de linha no sinal do canal 1	nenhuma falha de linha no sinal do canal 1
LED "LF2" *)	vermelho	Falha de linha no sinal do canal 2	nenhuma falha de linha no sinal do canal 2

^{*)} Ativação da detecção de falha de linha para o canal 1 ou 2 através do interruptor DIP "LF1" ou "LF2"

10.3 Resolução de erros

Em caso de solução de erros observar o seguinte plano de pesquisa de erros:

Erro	Causa dos erros	Solução de erros
LED "PWR" apagado	 Falha da energia auxiliar Mini fusível do aparelho com defeito Alimentação da energia auxiliar com polaridade invertida 	 Controlar a polaridade da alimentação da energia auxiliar. Controlar o cabeamento da alimentação da energia auxiliar. Em caso de fusível com defeito enviar o aparelho para reparo.



• Entre em contato com a R. STAHL Schaltgeräte GmbH.

Disponibilizar os seguintes dados para um rápido processamento:

- · Tipo e número de série
- · Dados de compra
- Descrição de erro
- Fim da utilização (especialmente circuito de entrada/saída)

11 Conservação, manutenção, reparo

11.1 Conservação

- O tipo e abrangência dos controles devem ser consultados nas correspondentes normas nacionais.
- Ajustar os intervalos dos controles às condições de operação.

Durante a conservação do aparelho verificar, no mínimo, os seguintes pontos:

- · Posicionamento fixo dos condutores introduzidos,
- Formação de fissuras e outros danos visíveis no aparelho,
- · Cumprimento das temperaturas ambiente admissíveis,
- · Funcionamento conforme o previsto.

11.2 Manutenção

O aparelho não necessita de uma manutenção regular.



Observar as normas e regulamentos nacionais em vigor no país de utilização.

11.3 Reparo



PERIGO

Perigo de explosão devido a reparos inadequados!

A não observância origina ferimentos graves ou mortais.

 Solicite a realização de reparos nos aparelhos exclusivamente pela R. STAHL Schaltgeräte GmbH.



11.4 Devolução

Executa o retorno ou embalagem dos aparelhos apenas sob consulta com R. STAHL!
 Para isso, entrar em contato com o representante responsável de R. STAHL.

Para a devolução em caso de reparo ou assistência, contacte o serviço de apoio ao cliente da R. STAHL.

• Contacte pessoalmente o serviço de apoio ao cliente.

ou

- · Acesse o website r-stahl.com.
- Selecionar em "Support" (Assistência) > "RMA" (Formulário RMA) > "RMA-REQUEST" (Solicitar bilhete RMA).
- · Preencher o formulário e enviar.

Você receberá automaticamente um guia RMA por e-mail.

Por favor, imprima este arquivo.

Enviar o aparelho juntamente com o guia RMA na embalagem para a
 R. STAHL Schaltgeräte GmbH (para obter o endereço, consulte a capítulo 1.1).

12 Limpeza

- Para evitar carregamento eletrostático, a limpeza dos aparelhos em áreas potencialmente explosivas pode ser feita apenas com um pano úmido.
- No caso de limpeza com pano úmido: utilizar água ou um produto de limpeza suave e não abrasivo, que não risque.
- Não utilizar produtos de limpeza agressivos nem solventes.

13 Descarte

- Observar as normas nacionais e locais em vigor e as disposições legais para o descarte.
- Encaminhar os materiais separados para a reciclagem.
- Garantir um descarte amigo do ambiente de todos os componentes conforme as disposições legais.

14 Acessórios e peças de reposição

NOTA

A não utilização dos componentes originais pode causar funcionamento inadequado ou danos ao aparelho.

A inobservância desta nota pode provocar danos materiais!

 Usar apenas acessórios e peças de reposição originais da R. STAHL Schaltgeräte GmbH.



Acessórios e peças de reposição, ver folha de dados na homepage r-stahl.com.

