

Dispositivo de sinalização óptico

Série FL60



Índice

1	Informações Gerais	3
1.1	Fabricante	
1.2	Informações relativas ao manual de instruções	3
1.3	Outros documentos	3
1.4	Conformidade com as normas e regulamentos	3
2	Explicação dos símbolos	
2.1	Símbolos do manual de instruções	
2.2	Advertências	
2.3	Símbolos no aparelho	5
3	Instruções de segurança	6
3.1	Conservação do manual de instruções	6
3.2	Qualificações do pessoal	6
3.3	Utilização segura	6
3.4	Transformações e modificações	7
4	Função e estrutura do aparelho	7
4.1	Função	
5	Dados técnicos	
6	Transporte e armazenamento	
7	Montagem e instalação	
7.1	Dimensões/dimensões de montagem	
7.2	Montagem/desmontagem, posição de uso	
7.3	Instalação	
8	Colocação em funcionamento	
9	Operação	
9.1	Resolução de erros	
10	Conservação, manutenção, reparo	
10.1	Conservação e manutenção	
10.2	Reparo	
10.3	Devolução	
11	Limpeza	
12	Descarte	
13	Acessórios e pecas de reposição	20



R. STAHL Schaltgeräte GmbH

Am Bahnhof 30

Germany

74638 Waldenburg

1 Informações Gerais

1.1 Fabricante

R. STAHL Schaltgeräte GmbH

Business Unit Lighting & Signalling

Nordstr. 10 99427 Weimar Germany

Tel.: +49 3643 4324 Tel.: +49 7942 943-0 Fax: +49 3643 4221-76 Fax: +49 7942 943-4333

Internet: r-stahl.com Internet: r-stahl.com
E-mail: info@r-stahl.com E-mail: info@r-stahl.com

1.2 Informações relativas ao manual de instruções

N.º de identificação: 245673 / FL6060300050Código de publicação: 2022-07-11·BA00·III·pt·06

1.3 Outros documentos

· Folha de dados

Documentos em outros idiomas, consulte r-stahl.com.

1.4 Conformidade com as normas e regulamentos

IECEx, ATEX, declaração de conformidade da UE e outros certificados nacionais estão disponíveis para download no seguinte link:

https://r-stahl.com/en/global/support/downloads/.

IECEx também sob: http://iecex.iec.ch/

2 Explicação dos símbolos

2.1 Símbolos do manual de instruções

Símbolo	Significado
1	Dicas e recomendações para utilização do aparelho
	Perigo geral
EX	Perigo por atmosfera explosiva



- = Sinalizador luminoso rotativo
- = Conexão para telefone

2.2 Advertências

Cumprir obrigatoriamente as advertências, para minimizar o risco construtivo condicionado pela operação. As advertências estão estruturadas da seguinte forma:

- Palavra de sinalização: PERIGO, ADVERTÊNCIA, CUIDADO, NOTA
- Tipo e fonte do perigo/do dano
- · Consequências do perigo
- · Medidas preventivas para evitar o perigo ou o dano



PERIGO

Perigos para pessoas

A inobservância das instruções poder causar ferimentos graves ou mortais.



ADVERTÊNCIA

Perigos para pessoas

A inobservância das instruções pode causar ferimentos graves ou mortais.



CUIDADO

Perigos para pessoas

A inobservância das instruções pode causar ferimentos leves em pessoas.

NOTA

Prevenção de danos materiais

A inobservância das instruções pode causar danos materiais no aparelho e/ou no ambiente.



2.3 Símbolos no aparelho

Símbolo	Significado
C € 0158	Marcação CE conforme a diretiva atualmente em vigor.
(Ex) 02198E00	Aparelho certificado conforme marcação para áreas potencialmente explosivas.
15649E00	Entrada
15648E00	Saída
11048E00	Instruções de segurança que devem ser obrigatoriamente consideradas: em aparelhos com este símbolo, observar os respectivos dados e/ou as indicações do manual de instruções relevantes para a segurança!
20690E00	Marcação conforme a Diretiva WEEE 2012/19/UE

3 Instruções de segurança

3.1 Conservação do manual de instruções

- · Ler atentamente o manual de instruções.
- Conservar o manual de instruções no local de instalação do aparelho.
- Observar a documentação e os manuais de instruções dos aparelhos que serão conectados.

3.2 Qualificações do pessoal

Para realizar as atividades descritas neste manual de instruções, é necessário empregar pessoal devidamente qualificado. Isto aplica-se especialmente aos trabalhos nas áreas

- Projeção
- · Montagem/desmontagem do aparelho
- Instalação (elétrica)
- Colocação em funcionamento
- Conservação, reparo limpeza

Os técnicos que realizarem estas atividades têm de possuir um nível de conhecimentos que inclua as normas e regulamentações nacionais relevantes.

Para a realização de atividades em áreas com risco de explosão são necessários outros conhecimentos específicos! A R STAHL recomenda um nível de conhecimentos descrito nas seguintes normas:

- IEC/EN 60079-14 (Projeção, seleção e instalação de sistemas elétricos)
- IEC/EN 60079-17 (Verificação e manutenção de sistemas elétricos)
- IEC/EN 60079-19 (reparação de aparelhos, repetição e regeneração)

3.3 Utilização segura

Antes da montagem

- Ler e observar as indicações de segurança deste manual de instruções!
- Certificar-se de que o pessoal responsável conhece todo o conteúdo deste manual de instruções.
- Utilizar o aparelho somente para o propósito e para o fim previsto aprovado.
- Em caso de condições de operação que não sejam cobertas pelos dados técnicos do aparelho, deve consultar a R. STAHL Schaltgeräte GmbH.
- Certificar-se de que o aparelho n\u00e3o esteja danificado.
- Não assumimos qualquer responsabilidade por danos resultantes de uma utilização incorreta ou não autorizada do aparelho, bem como da inobservância deste manual de instruções.

Na montagem e instalação

- Os trabalhos de montagem e instalação devem ser realizados apenas por pessoas qualificadas (consulte o capítulo "Qualificações do pessoal").
- Instalar o aparelho somente em áreas para as quais ele seja apropriado de acordo com sua marcação.
- Durante a instalação e a operação, é necessário observar as indicações (valores característicos e condições nominais de operação) nas placas de características e de identificação, assim como nas placas de indicação no aparelho.
- Antes da instalação, certifique-se de que o aparelho não esteja danificado.



Colocação em funcionamento, manutenção, reparo

- A colocação em funcionamento e a manutenção devem ser realizadas apenas por pessoas qualificadas (consulte o capítulo "Qualificações do pessoal").
- Antes da colocação em funcionamento, certificar-se de que o aparelho não apresenta danos.
- Execute somente os trabalhos de manutenção descritos neste manual de instruções.

3.4 Transformações e modificações



PERIGO

Perigo de explosão devido a modificações e alterações no aparelho! A inobservância leva a ferimentos graves ou mortais.

Não modificar ou alterar o aparelho.



Não assumimos responsabilidade e garantia por danos, que ocorram devido a modificações e alterações.

4 Função e estrutura do aparelho



PERIGO

Perigo de explosão devido a utilização para fins não previstos! A inobservância leva a ferimentos graves ou mortais.

- Utilizar o aparelho somente conforme as condições de operação estipuladas no manual de instruções.
- Utilizar o aparelho somente em conformidade com o fim previsto referido neste manual de instruções.

4.1 Função

Faixa de aplicação

O dispositivo de sinalização óptico protegido contra explosão da série FL60 é destinado à utilização em áreas potencialmente explosivas ou em ambientes adversos.

Ele pode ser aplicado em zonas potencialmente explosivas de acordo com a ATEX/IECEx nas zonas 1 e 2 da gama de gases IIB ou IIB + H2 ou nas zonas 21 e 22 para o grupo de poeiras IIIC, bem como em zonas seguras.

As variantes com certificação UL podem ser utilizadas nas zonas da Classe I Divisão 1 para as gamas de gases B, C, D e Classe II Divisão 1 para as gamas de gases E, F, G, bem como em zonas seguras.

Modo de trabalho

Quando ativado, o dispositivo de sinalização desencadeia um sinal óptico, dependendo da configuração e da variante do aparelho.

5 Dados técnicos

Proteção contra explosões

Gás e poeira IIB+H2 IECEx BAS 05.0087X

IIB IECEx BAS 05.0086X

IIB+H2, IIB IEC 60079-0: 2011 / IEC 60079-1: 2014-06 / IEC 60079-31: 2013

IIB+H2 Ex db IIB + H2 T4 Ta -20 ... +60 °C Gb Ex tb IIIC T135 °C Ta -20 ... +60 °C Db IP66

Ex db IIB + H2 T6 Ta -20 ... +40 °C Gb Ex tb IIIC T85 °C Ta -20 ... +40 °C Db IP66

IIB Ex db IIB T4 Ta -35 ... +60 °C Gb

Ex tb IIIC T135 °C Ta -35 ... +60 °C Db IP66

Ex db IIB T6 Ta -35 ... +40 °C Gb

Ex tb IIIC T85 °C Ta -35 ... +40 °C Db IP66

Europa (ATEX)

Gás e poeira IIB+H2 Baseefa02ATEX0222X

IIB Baseefa02ATEX0212X

IIB+H2, IIB EN 60079-0: 2012 + A11: 2013 / EN 60079-1: 2014 /

EN 60079-31: 2014

© II 2 D Ex tb IIIC T135 °C Ta -20 ... +60 °C Db IP66 ⑤ II 2 G Ex db IIB + H2 T6 Ta -20 ... +40 °C Gb ⑥ II 2 D Ex tb IIIC T85 °C Ta -20 ... +40 °C Db IP66

♠ II 2 D Ex tb IIIC T135 °C Ta -35 ... +60 °C Db IP66

América do Norte (aprovado cULus)

Gás e poeira IIB+H2, IIB E188831

IIB+H2, IIB USL: UL 60079-0 / UL 60079-1 / UL 1203 / UL 1638

CSA: CSA C22.2 n.º 30-M1986 / CSA C22.2 n.º 25-M1966 /

CSA 60079-0 / CSA 60079-1

IIB+H2 CLASSE I, DIVISÃO 1, GRUPOS B, C e D;

CLASSE II, DIVISÃO 1, GRUPOS E, F e G;

CLASSE III

CLASSE I, ZONA 1 AEx d IIB+H2 T4 Gb CLASSE I, ZONA 1 Ex d IIB+H2 T4 Gb

(Autorização para os modelos: FL60 - B - D50 -

A/B/C/G/O/R/Y -UL) Ta -25 ... +66 °C

Comprovativos e certificados

Certificados IECEx, ATEX, Brasil, Índia, Cazaquistão, Rússia, Taiwan,

EUA & Canadá, Bielorússia

Segurança funcional (IEC 61508)

Relatório de verificação

SIL 1 IEC61508-2:2010



Dados técnicos

Dados técnicos

5,08 kg Peso do produto

Dados elétricos

Tensão operacional

nominal

24 V CC, 115 V CA, 230 V CA Parâmetros operacionais +/10%

Corrente operacional

nominal

5 J	220 mA		
5 J	90 mA		
10 J	105 mA		
20 J	260 mA		
5 J	45 mA		
10 J	53 mA		
20 J	170 mA		
	5 J 10 J 20 J 5 J 10 J		

Condições ambientais

ambiente funcional

Faixa de temperatura De acordo com a variante, ver proteção contra explosões

Dados mecânicos

IP66 (IEC/EN 60529) Grau de proteção

NEMA 4X (UL 50)

Material

Invólucro Alumínio 6005A - T6, resistente à água do mar

Cobertura do

calote

Policarbonato

Fixação

Aço inoxidável

Entradas de cabo Variante ATEX / IECEx

2 x entradas de cabo M20, equipadas com:

1 x tampão de fechamento Ex d M20

1 x tampa de proteção contra poeira M20 vermelha

Variante UL

1 x CMP-757 VST Ms M20

1 x adaptador M20x1/2" NPT CSA 1 x tampa de proteção contra poeira



Dados técnicos

Características de iluminação Intensidade luminosa 5 J efetiva Lente transparente 46 cd 42 cd Lente amarela 28 cd Lente âmbar 14 cd Lente vermelha Lente azul 13 cd Lente verde 10 cd Lente magenta NE 10 J 127 cd Lente transparente 20 J Lente transparente 265 cd Quantidade de luz 5 J 9,3 lm s Lente transparente 10 J 25 lm s Lente transparente 20 J 53 lm s Lente transparente Energia do flash 5, 10, 20 J Frequência do flash 60 FPM Tempo de utilização Variante Número de sinais piscantes 5 J 2 milhões 10 J 5 milhões 20 J 4 milhões

Outros dados técnicos, consulte r-stahl.com.

6 Transporte e armazenamento


- Transportar e armazenar o aparelho somente na embalagem original.
- Armazenar o produto em um local seco (sem condensação) e não sujeito a vibrações.
- Não lançar o aparelho.




7 Montagem e instalação

7.1 Dimensões/dimensões de montagem

Desenhos dimensionais (todas as medidas em mm [polegadas]) – Sujeito a modificações





7.2 Montagem/desmontagem, posição de uso



PERIGO

Perigo de explosão devido à montagem inadequada! A inobservância leva a ferimentos graves ou mortais.

- Utilize o aparelho somente em estado perfeito. O aparelho deve ser substituído imediatamente se apresentar roscas danificadas.
- Monte o aparelho somente em ambientes limpos e secos.
- Monte o aparelho somente em uma parede ou superfície apropriada.
- Proteja cuidadosamente as superfícies de folgas expostas contra poeira, sujeira e danos.
- Monte a flange final sem fazer uso de força (sem martelo e ferramentas) em alinhamento reto.
- Caso necessário, instale terminal ilhós vedado aos gases com uma ferramenta apropriada.



PERIGO

Perigo de explosão devido a descarga eletrostática! A inobservância leva a ferimentos graves ou mortais.

Não coloque o aparelho em um ambiente com elevada geração de carga!

Se possível, evite os seguintes processos/atividades:

- Fricção inadvertida
- Fluxos de partículas



PERIGO

Perigo de explosão devido às perfurações abertas, às entradas de cabo e às conexões roscadas de cabos não utilizadas!

A inobservância leva a ferimentos graves ou mortais.

- Utilize apenas entradas de cabo e tampões de fechamento que tenham sido testadas e certificadas separadamente em conformidade com a Diretiva 2014/34/EU (ATEX) e IECEx (CoC) e que cumpram tecnicamente com o estatuto padrão especificado no certificado.
- O nível de proteção IP das entradas de cabo e os tampões de fechamento devem corresponder, no mínimo, ao nível de proteção IP do aparelho (consulte a marcação no aparelho).
- Na seleção das entradas de cabo, devem ser considerados o tipo e o tamanho da rosca na documentação do componente.
- Vede a rosca com vedante de rosca não endurecedor para garantir o grau de proteção IP66.
- As perfurações, entradas de cabo e conexões roscadas de cabos não utilizadas devem ser sempre fechadas com o tampão de fechamento ou o tampão permitido. Observe a IEC/EN 60079-14.
- A instalação da conexão roscada de cabos tem que ser efetuada em conformidade com as indicações do fabricante.
- A temperatura da entrada de cabo pode ultrapassar os 70 °C.




- Monte o aparelho sobre uma superfície plana e adequada ao respectivo peso.
- Instale os condutores com uma entrada de cabo à prova de pressão autorizada e adequada para a gama de gases.
- Feche as entradas não utilizadas com tampões de fechamento à prova de pressão autorizados.

7.3 Instalação

A instalação elétrica e a configuração do aparelho são executadas na seguinte ordem:

- Desmontagem do aparelho (consulte o capítulo 7.3.1)
- Ligações elétricas (consulte o capítulo 7.3.2)
- Montagem do aparelho (consulte o capítulo 7.3.3)
- Montagem da conexão à terra (consulte o capítulo 7.3.4)


7.3.1 Desmontagem do aparelho



- Remover 4 x parafusos com cabeça cilíndrica (1) com vedação de Nylite (2).
- Levantar com cuidado a tampa final (3).
- Levantar a placa de condutores (4) até que os bornes de ligação fiquem livres (ver diagrama de circuito)
- Soltar os bornes de conexão e colocar o invólucro (5) cuidadosamente de lado.
- 1 Parafuso com cabeça cilíndrica
- 2 Vedação de Nylite
- 3 Tampa final


- 4 Placa de condutores
- 5 Invólucro

7.3.2 Conexões elétricas



16441E00

FL60 CC (5J)



FL60 CA (5J)

FL60 CC, CA (10J, 20J)

1 Réguas de bornes

Conexão de cabo



 Para a conexão da placa condutora dentro do invólucro, são necessários aprox. 20 cm (8 polegadas) de condutor. Isso é especialmente importante para a instalação de cabos rígidos.

16443E00

 O borne de conexão é adequado para um cabo com seção transversal de 2,5 mm² ou 14 ... 18 AWG.





Conexão paralela de vários aparelhos


Até 10 aparelhos podem ser conectados paralelamente a uma linha de alimentação.

Diagramas de circuito

Versão CC








FL60 CC 5 J

FL60 CC 5 J Conexão para sistemas de telefonia

FL60 CC 10/20 J


Versão CA



Z TB1

Z TB2

TB3



FL60 CA 5 J

18415E00

FL60 CA 5 J Conexão para sistemas de telefonia


FL60 CA 10/20 J

18416E00


7.3.3 Montagem do aparelho

Inserção da placa de condutores

A posição correta da placa de condutores é definida por duas ranhuras. No entanto, dependendo da versão, estas ranhuras estão localizadas em locais diferentes, consulte a ilustração.







18813E00

- FL60/./D50/./..
- FL60/./F50/./..

- FL60/./L50/./..
 - FL60/./L100/./..
 - FL60/./L200/./..
 - FL60/./N50/./...
 - FL60/./N100/./..
 - FL60/./N200/./..
- Inserir de novo cuidadosamente a placa de condutores com os condutores conectados na ranhura do invólucro até que esteja na posição correta novamente.
- Ao fazer isto, prestar atenção para que os tubos piscantes estejam bem visíveis e centralizados na cúpula de vidro.
- Introduzir a tampa final diretamente no invólucro sem utilizar força, devagar e cuidadosamente.
- Substituir os parafusos com cabeça cilíndrica M5 x 16 (ver abaixo em Informação) e apertar com um torque de aperto de 3 Nm.






Parafusos e vedações

Os parafusos com cabeça cilíndrica são fornecidos com vedações da marca Nyltite.


- Verifique, antes da montagem, se as vedações estão danificadas.
- Substitua as vedações danificadas.
- Utilize, no máximo, 5 vedações.
- Ao aparafusar, certifique-se de que a vedação está posicionada na cabeça do parafuso, consulte a ilustração.



15748E0

7.3.4 Montagem da conexão à terra

- O aparelho deve ser equipado com uma conexão à terra de alta qualidade.
- A conexão à terra interna é o ponto de conexão primário. A conexão externa é um condutor de equipotencialização adicional utilizado quando tal condutor é permitido ou requerido por imposição da legislação local ou dos responsáveis.



22992E0

8 Colocação em funcionamento



PERIGO

Perigo de explosão devido a uma instalação incorreta!

A inobservância leva a ferimentos graves ou mortais.

- Antes da colocação em funcionamento, verificar se o aparelho foi instalado corretamente.
- · Respeite as normas nacionais.

Antes da colocação em funcionamento, certifique-se de que:

- o aparelho foi instalado conforme os regulamentos.
- a tensão de linha coincide com a tensão operacional nominal do aparelho.
- foi utilizado o diâmetro permitido para a entrada de cabo.
- as entradas de cabo e os tampões de fechamento estão devidamente apertados.
- os condutores foram introduzidos corretamente.
- a conexão foi realizada corretamente.
- os parafusos e porcas estão apertados conforme os regulamentos.
- o terminal de conexão está limpo.
- o aparelho não está danificado.
- não existem corpos estranhos no aparelho.
- o aparelho está fechado conforme os regulamentos.

9 Operação

O aparelho avisa e alerta através

de um sinal visual.

9.1 Resolução de erros

Se surgir um erro, leia os parágrafos anteriores deste documento.

Caso não seja possível excluir um erro com os procedimentos citados:

• Entre em contato com a R. STAHL Schaltgeräte GmbH.

Disponibilize os seguintes dados para um rápido processamento:

- Tipo e número de série do aparelho
- Dados de compra
- · Descrição de erro
- Fim previsto (especialmente circuito de entrada/saída)



10 Conservação, manutenção, reparo

10.1 Conservação e manutenção

- O tipo e a abrangência das inspeções devem ser consultados nos regulamentos nacionais correspondentes.
- Ajuste os intervalos de inspeção às condições de operação.
- Realize trabalhos de manutenção e reparo de acordo com as normas IEC 60079-17 e IEC 60079-19.



Observar as normas e regulamentos nacionais em vigor no país de utilização.

Para a conservação/manutenção do dispositivo, verificar, pelo menos, os seguintes pontos:

- Posicionamento fixo dos condutores introduzidos,
- Formação de fissuras e outros danos no aparelho,
- Envelhecimento e danos na vedação,
- Cumprimento das temperaturas admissíveis (segundo a EN 60079),
- Utilização e função conforme o previsto.

10.2 Reparo



PERIGO

Perigo de explosão devido a reparações inadequadas! A inobservância leva a ferimentos graves ou mortais.

 Solicite a realização de reparos nos aparelhos exclusivamente pela R. STAHL Schaltgeräte GmbH.

10.3 Devolução

 Executa o retorno ou embalagem dos aparelhos apenas sob consulta com R. STAHL! Para isso, entrar em contato com o representante responsável de R. STAHL.

Para a devolução em caso de reparo ou assistência, contacte o serviço de apoio ao cliente da R. STAHL.

Contacte pessoalmente o serviço de apoio ao cliente.

ou

- Acesse o website r-stahl.com.
- Selecionar em "Support" (Assistência) > "RMA" (Formulário RMA) > "RMA-REQUEST" (Solicitar bilhete RMA).
- Preencher o formulário e enviar.

Você receberá automaticamente um guia RMA por e-mail.

Por favor, imprima este arquivo.

• Enviar o aparelho juntamente com o guia RMA na embalagem para a R. STAHL Schaltgeräte GmbH (para obter o endereço, consulte o capítulo 1.1).

11 Limpeza

- Para evitar carregamento eletrostático, a limpeza dos aparelhos em áreas potencialmente explosivas pode ser feita apenas com um pano úmido.
- No caso de limpeza com pano úmido: utilizar água ou um produto de limpeza suave e não abrasivo, que não risque.
- Não utilizar produtos de limpeza agressivos nem solventes.

12 Descarte

- Observar os regulamentos nacionais e locais aplicáveis e as disposições legais sobre o descarte.
- Enviar os materiais separadamente para reciclagem.
- Garantir uma eliminação adequada para o ambiente de todos os componentes conforme as disposições legais.

13 Acessórios e peças de reposição

NOTA

Mau funcionamento ou danos ao dispositivo devido ao uso de componentes não originais.

A inobservância pode provocar danos materiais!

Usar apenas acessórios e peças de reposição originais da R. STAHL Schaltgeräte GmbH.



Acessórios e peças de reposição, consulte a folha de dados no site r-stahl.com.

